
第八部分 技术要求及说明

设备名称：计算机断层扫描系统

设备型号：LightSpeed¹⁶

生产日期：2004 年 5 月

最后一次更换球管时间：2011 年 9 月 25 日

机器状态：

- (1) OC 无法正常启动
- (2) DRAC. IG 无法测试
- (3) TGP 电源坏，TGP 板指示灯异常
- (4) 长时间停机，探测器坏的概率很高
- (5) 机架无法启动，床运动无法测试
- (6) 2011 年 9 月 25 日更换球管, 预估 Total Tube

Scan Seconds: 60 万秒